TECHNISCH BUREAU VERBRUGGHEN

VZW BTv — Controleorganisme erkend door het ministerie

ZETEL ANTWERPEN
Van der Sweepstraat 3 bus 44
2000 Antwerpen
Tel. 03 216 28 90
Fax 03 238 86 65

ZETEL BRUSSEL
Clovislaan 15
1000 Brussel
Tel. 02 230 81 82
Fax 02 230 80 08

BTV CVL
AGENT-INSPECT. PD06
092524545

O. ref.: PD/do
U. ref.:
VERSLAG NR.: 06/807176 7

PROCES-VERBAAL OVER HET ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

ADRES INSTALLATIE : Marie Stevenstraat 13 9800 Deinze
EIGENAAR : Cloeys Walter
Adres :
OPDRACHTGEVER : De Cubele Peter
Adres : Gyzegem 1 9770 Kruishoutem
INSTALLATEUR : idem
Adres :
BTW of IK : BE 787 071 262

EAN: DNB
Ref.: Teller nr. 34186885
Index :

Datum van het onderzoek : 17/07/2008 Aard van het onderzoek : gelijkvormigheidsonderzoek - ~~controlebezoek~~ volgens :
(AREI art. 270) (~~AREI art. 271~~) (~~AREI art. 276~~) (~~ARAB art.262~~) (~~T.R. art. 231~~) (~~Voorschr. DNB~~)
Aard installatie : Nieuwe - ~~Uitbreiding~~ - ~~Wijziging~~ - ~~Voorlopig~~ - ~~Verzwaring~~ - ~~overdracht eigendom:~~ Type der lokalen : Woning
Begin werken : Fundering ~~vóór~~-na 1.10.81 - Elektrische installatie ~~vóór~~-na 1.10.81 - ~~1.1.83 AREI~~ art.86
Aansluiting : Spanning 230 V Bescherming van de aansluiting AWK 40A 4P A
Voedingskabel hoofdbord : 4 X 10 mm² Alg. schakelaar : type DIFF 40A/300mA
Type van de aardelektrode : lus - ~~baren~~ - ~~pennen~~ - ~~horizontale geleider~~ Schema : (TT)
Aantal borden : 1 ; Aantal eindstroombanen : 27 ; RA : 3,20 Ohm; RI tot ≥ 1900 MOhm
Uitwendige invloedsfactoren: n.v.t.

BESCHRIJVING :

Zie schema's

UITGEVOERDE CONTROLES : zie verso
VASTGESTELDE INBREUKEN EN/OF NOTA'S : Geen

Nota: - Verl. in douche ruimte niet geplaatst.
- badkamer, keuken + stelplaatsen zijn niet geplaatst.
- Verl. douche moet IP67 (12V) zijn uitgevoerd

PROCES-VERBAAL VAN HET GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK
gezien op
de aangestelde van de stroomverdeler
naam :
handtekening :

PLICHTEN VAN DE EIGENAARS, BEHEERDERS OF HUURDERS : Zie keerzijde. (1)

BESLUIT (1) De installatie is conform. De ingangsklemmen van de algemene ADS werden verzegeld en de ééndraads- en situatieschema's werden voor gezien getekend. De installatie dient opnieuw gecontroleerd uiterlijk op 17/07/2033 (art. 271 AREI) alsook vóór de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum.
~~2. De installatie is niet conform.~~
~~3. De installatie mag in dienst blijven indien zonder vertraging wordt voldaan aan de vastgestelde inbreuken en de gepaste maatregelen getroffen worden opdat de installatie geen gevaar vormt voor personen of goederen. De installatie is niet conform.~~
~~De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden door hetzelfde organisme uiterlijk op~~

DE AGENT-ONDERZOEKER : PD06
nr. + naam + handtekening

De directeur,

FORM. 382-03/2007