

[\(//\)](#)

Inventaris

ERFGOEDOBJECT

Hoeve met losse bestanddelen

bouwkundig element

ID: 35457 URI: <https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/35457> 

Dit erfgoedobject heeft geen erfgoedwaarde meer. De erfgoedwaarden waarom we het object opnamen in de inventaris, zijn niet meer aanwezig, bijvoorbeeld door verbouwing of sloop.





Juridische gevolgen

- is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Hoeve met losse bestanddelen (<https://inventaris.onroerenderfgoed.be/aanduidingsobjecten/93315>)
Deze vaststelling was geldig van 24-09-2009 tot 20-06-2023

Provincie

Oost-Vlaanderen

Gemeente

Deinze

Deelgemeente

Merendree

Straat

Durmenstraat

Locatie

Durmenstraat 24 (Deinze)

Nauwkeurigheid zone

Tot op 15m

Oppervlakte zone

6 461m²

Bewaringstoestand

Bewaard

Erfgoedwaarde

Niet aanwezig

Typologie: boerenwoningen (<https://id.erfgoed.net/thesauri/erfgoedtypes/71>),

[boomgaarden \(https://id.erfgoed.net/thesauri/erfgoedtypes/73\)](https://id.erfgoed.net/thesauri/erfgoedtypes/73), [hoeven met losse bestanddelen \(https://id.erfgoed.net/thesauri/erfgoedtypes/1423\)](https://id.erfgoed.net/thesauri/erfgoedtypes/1423), [schuren \(https://id.erfgoed.net/thesauri/erfgoedtypes/381\)](https://id.erfgoed.net/thesauri/erfgoedtypes/381), [stallen \(https://id.erfgoed.net/thesauri/erfgoedtypes/411\)](https://id.erfgoed.net/thesauri/erfgoedtypes/411)

Datering: [derde kwart 18de eeuw \(https://id.erfgoed.net/thesauri/dateringen/1059\)](https://id.erfgoed.net/thesauri/dateringen/1059)

[Inventarisatie bouwkundig erfgoed Nevele \(https://inventaris.onroerenderfgoed.be/gebeurtenissen/566\)](https://inventaris.onroerenderfgoed.be/gebeurtenissen/566) (geografische inventarisatie: van 01-07-1981 tot 31-12-1989)

Beschrijving

Voormalige hoeve met losse bestanddelen in boomgaard met groengeschilderd ijzeren hek.

Bakstenen gevel van zeven traveeën op gepikte plint onder zadeldak (pannen, nok parallel aan de straat) tussen zijaandaken; boven de deur met kalkverf gedateerd 1766. Vernieuwde rechthoekige vensters met gekalkte imitatie-negblokken en speklagen. Bakstenen deuromlijsting met waterlijstje. Overkragend dak rustend op modillons. Zijgevels afgewerkt met aandaken en muurvlechtingen. Rechts zijaanbouwsel met lage deurtjes eveneens met muurvlechtingen.

Interieur. In verschillende kamers moerbalken met versierde balkzolen en schouwen.

Schuur en stallen uit de 19de of de 20ste eeuw.

Bron: LANCLUS K. 1989: *Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Oost-Vlaanderen, Arrondissement Gent, Kanton Nevele*, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 12n1, Brussel - Turnhout.

Auteurs: [Lanclus, Kathleen \(https://id.erfgoed.net/auteurs/30\)](https://id.erfgoed.net/auteurs/30)

Datum: 1989

De tekst wordt ter beschikking gesteld door: [Agentschap Onroerend Erfgoed \(AOE\) \(https://id.erfgoed.net/auteurs/501\)](https://id.erfgoed.net/auteurs/501)

Relaties



Is deel van

[Durmenstraat \(https://inventaris.onroerenderfgoed.be/themas/5783\)](https://inventaris.onroerenderfgoed.be/themas/5783)

Je kan deze pagina citeren als:

INVENTARIS ONROEREND ERFGOED 2026: *Hoeve met losse bestanddelen* [online],
<https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/35457>
(<https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/35457>) (geraadpleegd op 7 januari 2026).

Beheerder fiche: **Agentschap Onroerend Erfgoed**




Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche?
Meld het ons via het contactformulier (/contact?uri=https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/35457).



Onroerenderfgoed.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

uitgegeven door het agentschap Onroerend Erfgoed 
(<https://www.onroerenderfgoed.be/>)

Privacyverklaring
(<https://www.onroerenderfgoed.be/privacyverklaring>)
Juridische informatie
(<https://www.onroerenderfgoed.be/juridische-informatie>)

Agentschap
Onroerend
Erfgoed