



- Antwerpen-Limburg tel.: 03 221 86 11  
 Brabant tel.: 02 674 57 11  
 Oost & West -Vlaanderen tel.: 09 244 77 11  
 Wallonië tel.: 081 432 611

Resi code:



**PROCES-VERBAAL VAN GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK EN/OF CONTROLEBEZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE**

|   |  |                         |                                |
|---|--|-------------------------|--------------------------------|
| <b>Verantwoordelijke voor de werken :</b> |  | <b>Installatie :</b>    | <b>Eigenaar of beheerder :</b> |
| Naam, voornaam : <u>idem</u>              |  | Naam, voornaam : .....  | .....                          |
| Ident. Kaart nr. : .....                  |  | Adres : .....           | .....                          |
| BTW nr.: BE .....                         |  | Post nr. + Stad : ..... | .....                          |
|   |  | Tel. : .....            | .....                          |

**Basis van het onderzoek : Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties (AREI)**

|   |  |  |                                      |  |                                      |   |
|---|--|--|--------------------------------------|--|--------------------------------------|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> Art 270 | <input checked="" type="checkbox"/> ingebruikname          | <input type="checkbox"/> wijziging   | <input type="checkbox"/> uitbreiding | <input checked="" type="checkbox"/> Art 86 | <input type="checkbox"/> Art 271 bis | <input checked="" type="checkbox"/> <b>Wooneenheid</b>                |
| <input type="checkbox"/> Art 271            | <input type="checkbox"/> mobiel                            | <input type="checkbox"/> tijdelijk   |                                      | <input type="checkbox"/> Art 87            | <input type="checkbox"/> Art 278     | <input checked="" type="checkbox"/> <b>Huishoudelijke werkeenheid</b> |
| <input type="checkbox"/> Art 276            | <input type="checkbox"/> periodiek                         | <input type="checkbox"/> controle  |                                      | <input type="checkbox"/> Art 88            | <input type="checkbox"/> Art .....   | <input checked="" type="checkbox"/> <b>Gemeenschappelijke delen</b>   |
|   | <input checked="" type="checkbox"/> Art 276 : verzwarening | <input checked="" type="checkbox"/> Art 276bis : verkoop van een wooneenheid |                                      | <input type="checkbox"/> Art ...           | <input type="checkbox"/> Art .....   | <input checked="" type="checkbox"/> <b>Werkeenheid</b>                |

**Algemene gegevens elektrische installatie :**

|  |  |   |
|--|--|---|
| Gegevens verdeler                                  | EAN <u>541948920051750204</u> EAN niet meegedeeld <input type="checkbox"/>   | <input type="checkbox"/> kWh meter niet geplaatst                                   |
|  | kWh meter nr. <u>391091976</u> meterstand dag : <u>100</u> nacht : .....   | <input type="checkbox"/> kWh excl. nacht meter : .....                              |
| Gegevens installatie                               | Bescherming aansluiting (A) : <input type="checkbox"/> 20 <input checked="" type="checkbox"/> 25 <input type="checkbox"/> 32 <input type="checkbox"/> 40 <input type="checkbox"/> 50 <input type="checkbox"/> 63 <input type="checkbox"/> 80 <input type="checkbox"/> 100  | nr. : .....   |
|  | Ontworpen voor U <sub>N</sub> : <input type="checkbox"/> 230 V <input type="checkbox"/> 3x230 V <input checked="" type="checkbox"/> 3N400 V  | Type aardelektrode :  |
|  | Maximale nominale stroom (A) : <input type="checkbox"/> 20 <input type="checkbox"/> 25 <input type="checkbox"/> 32 <input checked="" type="checkbox"/> 40 <input type="checkbox"/> 50 <input type="checkbox"/> 63 <input type="checkbox"/> 80 <input type="checkbox"/> 100 | <input type="checkbox"/> aardingslus <input checked="" type="checkbox"/> pen / baar |
| Beschrijving installatie                           | Voedingsleiding hoofdbord : <u>4</u> X <u>10</u> mm <sup>2</sup> - Type : <u>KB</u>  | <input type="checkbox"/> .....  |
|  | Algemene differentieelstroominrichting : <u>40</u> A <u>300</u> mA Aantal borden : <u>2</u> Aantal eindstroombanen : .....   |   |
| <input checked="" type="checkbox"/> zie bijlage(n) |  |   |

**Metingen - testen - controles - verzegeling :**

|   |  |   |  |  |   |  |
|---|--|---|--|--|---|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> Rechtstreekse aanraking   | <input type="checkbox"/> Onrechtstreekse aanraking                         | <input checked="" type="checkbox"/> Montage | <input type="checkbox"/> Toestellen                      | <input checked="" type="checkbox"/> Materieel  | <input checked="" type="checkbox"/> >/doorsnede | <input checked="" type="checkbox"/> Schema's |
| <input checked="" type="checkbox"/> Aardingsweerstand : <u>26</u> Ω   | <input checked="" type="checkbox"/> Algemeen isolatieniveau : <u>15</u> MΩ | <input type="checkbox"/> Controle foutlus   | <input checked="" type="checkbox"/> Aardingscontinuïteit | <input checked="" type="checkbox"/> Test diff. |   |  |
| Differentieelstroominrichting : <input type="checkbox"/> was verzegeld <input checked="" type="checkbox"/> werd verzegeld <input type="checkbox"/> werd niet verzegeld <input type="checkbox"/> kan niet verzegeld worden |  |   |  |  |   |  |

**Inbreuken - Opmerkingen (voor de betekenis van eventuele codes : zie keerzijde)**

|                                 |             |                            |
|---------------------------------|-------------|----------------------------|
| Inbreuken Nieuwe installatie    | <u>jeen</u> | Visum DNB of aangestelde : |
| <input type="radio"/> Nihil     |             |                            |
| Inbreuken Bestaande installatie | <u>jeen</u> |                            |
| <input type="radio"/> Nihil     |             |                            |
| Opmerkingen                     | <u>jeen</u> |                            |
| <input type="radio"/> Nihil     |             |                            |

**Besluit(en) :**

- De nieuwe installatie voldeet ~~voldeet niet~~ aan het AREI.  
 De bestaande installatie voldeet ~~voldeet niet~~ aan het AREI.

De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden vóór 09/11/2015 (\*)  
 door hetzelfde erkend organisme.

**Agent bezoeker :**


Naam :

Datum 09/11/2015

Voor de directeur generaal : Handtekening

Bijlage(n) : 1 Situatieschema(s) : .....

- Dit proces-verbaal dient bewaard te worden in het dossier van de elektrische installatie en dit dossier dient elke aangebrachte wijziging te vermelden.  
 - De Federale overheidsdienst economie dient bij ieder ongeval, rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten aan elektriciteit waarbij personen betrokken zijn, ingelicht te worden.  
 - De controle heeft enkel betrekking op de zichtbare en toegankelijke delen van de installatie.  
 Op basis van de ter plaatse verkregen informatie is het niet mogelijk de datum van realisatie van de elektrische installatie vast te stellen.  
 Wij raden U aan om het (de) schema(s) te vervolledigen voor de delen die niet zichtbaar waren tijdens ons bezoek. In geval van twijfel over de veiligheid van deze elementen, nodigen we u ten zeerste uit om een bijkomend controlebezoek te laten uitvoeren.  
 (\*) De werken, nodig om de inbreuken te doen verdwijnen die opgemerkt werden tijdens het controlebezoek, moeten zonder vertraging uitgevoerd worden op alle



Eendraadschema  
Installatie adres:  
Rooseveltlaan 89  
9000 Gent

Installatie uitgevoerd door:  
Ward De Cooman  
0478 88 27 63

*Ward De Cooman*  
Eendraadschema

