



firma	volgnummer attest: 0310K-0497577
naam: All-in Tank Service n.v./s.a.	technicus
straat en nummer: Sluis 2 bus 4	
postcode en gemeente: 9810 Eke	voornaam en naam: Gregory Van Snick
tel.: 0800 11 206 gsm:	erkenningsnr.: SV07806
web: www.allintankservice.be	
email: info@allintankservice.be	datum controle: 11/04/2022
ondernemingsnummer: BTW/TVA BE 0881.597.861	

klant ☐ eigenaar ☐ gebruiker ☐ syndicus		☒ particulier ☐ onderneming	adres opslagtank indien verschillend van klant
naam:  straat en nummer: Heidebergen 3 postcode en gemeente: 9830 Sint-MartensLatem tel.:  gsm:  email: 		naam contactpersoon:  straat en nummer: Heidebergen 3 postcode en gemeente: 9830 Sint-MartensLatem tel.:  gsm:  email: 	

KENMERKEN VAN DE OPSLAGTANK			
particulier ☒ niet-ingedeeld ☐ ingedeeld inhoud (l): 2995		onderneming ☐ ingedeeld inhoud (l):	
☐ klasse 3 (vanaf 5000kg) ☐ klasse 2 ☒ klasse 1		☐ klasse 3 (vanaf 100kg) ☐ klasse 2 ☐ klasse 1	
☒ ondergronds ☐ bovengronds		☒ cilindrisch ☐ rond ☐ parallellepipedum ☐ ovaal ☐ andere	
☐ groeve ☒ niet toegankelijk ☐ toegankelijk ☐ inkuiping ☐ andere		☐ staal (enkelwandig) ☐ staal (dubbelwandig) ☐ roestvast staal ☒ gewapend thermohardende kunststoffen ☐ andere kunststoffen ☐ prefabconstructie	
datum van plaatsing: 11/04/1997		tanknummer:	
perceelnummer van het perceel waar de opslagtank is gelegen:			
gestockeerd product:			
☒ gasolieverwarming type A ☐ lampolie type C		☐ gasolieverwarming type B ☐ andere:	
		☐ diesel	

KENPLAAT VAN DE OPSLAGTANK (ingedeelde inrichting)	
☐ aanwezig ☐ niet aanwezig of onleesbaar, gegevens overgenomen van	
merk	fabricagenummer:
de laatste twee cijfers van het jaartal van de controle:	☐ n.v.t. ☒ nr. prototypekeuring:
norm:	
inhoud (l):	diameter (m); en lengte (m):
CONTROLE OPSLAGTANK	
vorig certificaat / attest ☐ aanwezig, datum: ☒ niet aanwezig	


visuele controle						
toezichtspuut/mangat	staat toezichtspuut	☒ ok	☐ niet ok	leidingen en toebehoren		
☒ aanwezig	dichtheid toezichtspuut	☒ ok	☐ niet ok	aansluitingen (ontluchting, vulling)		☒ ok ☐ niet ok
☐ niet aanwezig	staat deksel	☒ ok	☐ niet ok	staat leidingen (ontluchting, vulling)		☒ ok ☐ niet ok
inbuijing	verontreiniging	☐ ok	☐ niet ok	uitmonding leidingen		
☐ aanwezig	waterdicht	☐ ok	☐ niet ok	staat aanvoer- en		☒ aanwezig ☒ ok ☐ niet ok
☐ niet aanwezig				terugvoerleiding		☐ niet aanwezig
☒ n.v.t.	koolwaterstofdicht	☐ ok	☐ niet ok	stookoliefilter		☒ aanwezig ☒ ok ☐ niet ok
						☐ niet aanwezig
	algemene staat	☐ ok	☐ niet ok	andere toebehoren:		
opslagtank	staat wanden (schildering, isolatie,...)			☒ ok	☐ niet ok	opmerkingen:
	algemene staat tank			☒ ok	☐ niet ok	
	zichtbare verontreiniging rond tank			☐ ja	☒ nee	
	organoleptische verontreiniging			☐ ja	☒ nee	
fundering, steunblokken, stabiliteit en afwatering		☒ ok	☐ niet ok	opmerkingen:		
groeve / prefabconstr. / andere		☒ n.v.t.	☐ ok ☐ niet ok	opmerkingen:		

beproeving deel 1						
waarschuwings- of overvulbeveiligings systeem	fluit		☐ ja	☒ nee	☐ ok ☐ niet ok	
	elektrische sonde		☒ ja	☐ nee	☒ ok ☐ niet ok	
	andere:		☐ ja	☒ nee	☐ ok ☐ niet ok	
water- en slibbemonstering	☐ uitgevoerd hoeveelheid water (cm): pH: geleidbaarheid (mS/cm): bezinsel/slib aanwezig: ☐ ja ☒ nee ☐ ok ☐ niet ok ☒ niet uitgevoerd, opmerkingen:					
potentiaalmeting	☒ n.v.t. (bovengrondse opslagtank) ☐ uitgevoerd: (meest positieve waarde)(mV): , ☐ ok ☐ niet ok ☐ niet uitgevoerd, opmerkingen:					
lekdetectiesysteem ☐ aanwezig ☐ niet aanwezig ☒ n.v.t.	permanent ☐ ok ☐ niet ok	op basis van:	controle werking			
		☐ fluïdum	☐ ok	☐ niet ok		
		☐ onderdruk	☐ ok	☐ niet ok		
		☐ overdruk	☐ ok	☐ niet ok		
		☐ peilbuis + sensor/detector	☐ ok	☐ niet ok		
	akoestisch of visueel alarmsignaal		☐ ok	☐ niet ok		
dichtheidsbeproeving	☒ n.v.t. ☐ uitgevoerd ☐ ultrasoon, boven het vloeistofniveau (dBµV): onder het vloeistofniveau (dBµV): ☐ overdruk, drukverlies (mbar/h): ☐ onderdruk, drukverlies (mbar/h): ☐ andere: opmerkingen:					
kathodische bescherming:	☐ aanwezig: ☐ ok ☐ niet ok ☐ niet aanwezig ☒ n.v.t. opmerkingen:					
peilmeting			aanwezig		controle werking	
	peilstok		☐ ja	☒ nee	☐ ok	☐ niet ok
	mechanisch		☐ ja	☒ nee	☐ ok	☐ niet ok
	pneumatisch		☐ ja	☒ nee	☐ ok	☐ niet ok
	hydrostatisch		☐ ja	☒ nee	☐ ok	☐ niet ok
	ultrasoon		☐ ja	☒ nee	☐ ok	☐ niet ok
andere:		☐ ja	☒ nee	☐ ok	☐ niet ok	

controle en beproeving deel II (ingedeelde inrichting)	
corrosiviteit van de bodem - bodemonderzoek	☐ n.v.t. ☐ uitgevoerd op
onderzoek van de staat van de binnenwand ☒ n.v.t. ☐ uitgevoerd	inwendige inspectie ☐ ok ☐ niet ok niet-destructief onderzoek wanddikte (mm): opmerkingen:
onderzoek van de staat van de buitenwand	☐ n.v.t. ☐ uitgevoerd, ☐ ok ☐ niet ok

andere opmerkingen / uitgevoerde werkzaamheden

EINDBEOORDELING	
☒ groen	De opslagtank voldoet aan de wettelijke bepalingen en mag verder gevuld en gebruikt worden.
☐ oranje	De opslagtank voldoet niet aan de wettelijke bepalingen maar mag verder gevuld en gebruikt worden gedurende max. 6 maanden.
☐ rood	De opslagtank voldoet niet aan de wettelijke bepalingen, het is verboden de tank te vullen of te laten vullen. ☐ De opslagtank mag nog gebruikt worden. ☐ De opslagtank mag niet meer gebruikt worden.
De opslagtank moet opnieuw gecontroleerd worden, te treffen maatregelen:	

De eerstevolgende controle moet gebeuren vóór 11/04/2027	
 handtekening erkend technicus naam: Gregory Van Snick	voor kennisname van momentopname  handtekening klant naam: XXXXXXXXXX hoedanigheid: Klant