eerst volgende keuring 2029 (om de 5 jaar)
2034
2039
2044
2049
2054

CONFORMITEITSATTEST/CERTIFICAAT OPSLAGTANK (HOUDER)

all-in tank service

firma	volgnummer attest: 0310K-0544577
naam: All-in Tank Service n.v./s.a.	technicus
straat en nummer: Sluis 2 bus 4	voornaam en naam: Sanfini Flores
postcode en gemeente: 9810 Eke	
tel.: 0800 11 206 gsm:	erkenningsnr.: SV06305
web: www.allintankservice.be	datum controle: 27/05/2024
email: info@allintankservice.be	
ondernemingsnummer: BTW/TVA BE 0881.597.861	

klant	☑ particulier	adres opslagtank indien verschillend van klant
☐ eigenaar ☐ gebruiker ☐ syndicus	☐ onderneming	[redacted]

KENMERKEN VAN DE OPSLAGTANK

particulier		ondernemering	
☑ niet-ingedeeld			
☐ ingedeeld	☐ klasse 3 (vanaf 5000kg)	☐ ingedeeld	☐ klasse 3 (vanaf 100kg)
inhoud (l): 4000	☐ klasse 2	inhoud (l):	☐ klasse 2
	☐ klasse 1		☐ klasse 1
☑ ondergronds	☐ groeve	☑ cilindrisch	☑ staal (enkelwandig)
☐ bovengronds	☑ niet toegankelijk	☐ rond	☐ staal (dubbelwandig)
	☐ toegankelijk	☐ parallellepipedum	☐ roestvast staal
	☐ inkuiping	☐ ovaal	☐ gewapend thermohardende kunststoffen
	☐ andere	☐ andere	☐ andere kunststoffen
			☐ prefabconstructie

datum van plaatsing: 27/05/1994		tanknummer:	
perceelnummer van het perceel waar de opslagtank is gelegen:			
gestockeerd product:	☑ gasolieverwarming type A	☐ gasolieverwarming type B	☐ diesel
	☐ lampolie type C	☐ andere:	

KENPLAAT VAN DE OPSLAGTANK (ingedeelde inrichting)

☐ aanwezig ☐ niet aanwezig of onleesbaar, gegevens overgenomen van

merk:	fabricagenummer:
de laatste twee cijfers van het jaartal van de controle:	☐ n.v.t. ☑ nr. prototypekeuring:
norm:	
inhoud (l):	diameter (m): en lengte (m):

CONTROLE OPSLAGTANK

vorig certificaat / attest ☐ aanwezig, datum: ☑ niet aanwezig

visuele controle

toezichtsput/mangat				leidingen en toebehoren			
☑ aanwezig	dichtheid toezichtsput	☑ ok	☐ niet ok	aansluitingen (ontluchting, vulling)		☑ ok	☐ niet ok
☐ niet aanwezig	staat deksel	☑ ok	☐ niet ok	staat leidingen (ontluchting, vulling)		☑ ok	☐ niet ok
inkuiping	verontreiniging	☐ ok	☐ niet ok	uitmonding leidingen		☑ ok	☐ niet ok
☐ aanwezig	waterdicht	☐ ok	☐ niet ok	staat aanvoer- en	☑ aanwezig	☑ ok	☐ niet ok
☐ niet aanwezig				terugvoerleiding	☐ niet aanwezig		
☑ n.v.t.	koolwaterstofdicht	☐ ok	☐ niet ok	stookoliefilter	☑ aanwezig	☑ ok	☐ niet ok
					☐ niet aanwezig		
	algemene staat	☐ ok	☐ niet ok	andere toebehoren:			

opslagtank	staat wanden (schildering, isolatie,...)	☑ ok	☐ niet ok	opmerkingen:
	algemene staat tank	☑ ok	☐ niet ok	
	zichtbare verontreiniging rond tank	☐ ja	☑ nee	
	organoleptische verontreiniging	☐ ja	☑ nee	

fundering, steunblokken, stabiliteit en afwatering		☑ ok	☐ niet ok	opmerkingen:
groeve / prefabconstr. / andere	☑ n.v.t.	☐ ok	☐ niet ok	opmerkingen:

beproeving deel 1						
			aanwezig		controle werking	
waarschuwings- of overvulbeveiligings systeem	fluit		☑ ja	☐ nee	☑ ok	☐ niet ok
	elektrische sonde		☐ ja	☑ nee	☐ ok	☐ niet ok
	andere:		☐ ja	☑ nee	☐ ok	☐ niet ok
water- en slibbemonstering	☐ uitgevoerd	hoeveelheid water (cm): 0				
		pH: 0				
		geleidbaarheid (mS/cm): 0				
		bezinksel/slib aanwezig: ☐ ja ☑ nee				
		☑ ok ☐ niet ok				
	☑ niet uitgevoerd, opmerkingen:					
potentiaalmeting	☑ n.v.t. (bovengrondse opslagtank)					
	☐ uitgevoerd: (meest positieve waarde)(mV): , ☐ ok ☐ niet ok					
	☐ niet uitgevoerd, opmerkingen:					
lekdetectiesysteem	permanent	op basis van:			controle werking	
☐ aanwezig	☐ ok	☐ fluïdum			☐ ok	☐ niet ok
☐ niet aanwezig	☐ niet ok	☐ onderdruk			☐ ok	☐ niet ok
☑ n.v.t.		☐ overdruk			☐ ok	☐ niet ok
		☐ peilbuis + sensor/detector			☐ ok	☐ niet ok
		☐ andere:			☐ ok	☐ niet ok
	akoestisch of visueel alarmsignaal				☐ ok	☐ niet ok
dichtheidsbeproeving	☐ n.v.t.					
	☑ uitgevoerd	☐ ultrasoon, boven het vloeistofniveau (dBµV):				
		onder het vloeistofniveau (dBµV):				
		☐ overdruk, druiverlies (mbar/h): 0				
		☑ onderdruk, druiverlies (mbar/h): 0				
		☐ andere:				
	opmerkingen:					
kathodische beschenming:	☐ aanwezig:	☐ ok	☐ niet ok,	☐ niet aanwezig	☑ n.v.t.	
	opmerkingen:					
peilmeting			aanwezig		controle werking	
	peilstok		☐ ja	☑ nee	☐ ok	☐ niet ok
	mechanisch		☐ ja	☑ nee	☐ ok	☐ niet ok
	pneumatisch		☐ ja	☑ nee	☐ ok	☐ niet ok
	hydrostatisch		☐ ja	☑ nee	☐ ok	☐ niet ok
	ultrasoon		☐ ja	☑ nee	☐ ok	☐ niet ok
	andere:		☐ ja	☑ nee	☐ ok	☐ niet ok

Meting uitgevoerd met behulp van:
Merk: toda
Type: toda
Serienummer: 21069
Calibratiedatum: 21/03/2024

controle en beproeving deel II (ingedeelde inrichting)	
corrosiviteit van de bodem - bodemonderzoek	☐ n.v.t. ☐ uitgevoerd op
onderzoek van de staat van de binnenwand ☑ n.v.t. ☐ uitgevoerd	inwendige inspectie ☐ ok ☐ niet ok niet-destructief onderzoek wanddikte (mm): opmerkingen:
onderzoek van de staat van de buitenwand	☑ n.v.t. ☐ uitgevoerd, ☐ ok ☐ niet ok

andere opmerkingen / uitgevoerde werkzaamheden

EINDBEOORDELING	
☑ groen	De opslagtank voldoet aan de wettelijke bepalingen en mag verder gevuld en gebruikt worden.
☐ oranje	De opslagtank voldoet niet aan de wettelijke bepalingen maar mag verder gevuld en gebruikt worden gedurende max. 6 maanden.
☐ rood	De opslagtank voldoet niet aan de wettelijke bepalingen, het is verboden de tank te vullen of te laten vullen. ☐ De opslagtank mag nog gebruikt worden. ☐ De opslagtank mag niet meer gebruikt worden.
De opslagtank moet opnieuw gecontroleerd worden, te treffen maatregelen:	

De eerstevolgende controle moet gebeuren vóór 27/05/2029	
handtekening erkend technicus naam: Santini Flores	[redacted]